

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 35/Camp/AE-1/24-25

Date: 25/05/2024

It is certified that the existing building **Brij Sthali Vidya Peeth** (Name of the building or premises) at **Raya Nauhjheel Road, Harnaul Mod, Tentigaon, Mant, Mathura** (Address) is having Block(s) /Floor(s) as per detail below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	01 1-Ground Floor					

The building is owned/occupied by **Brij Sthali Vidya Peeth** (Name of the Institution) have complied with the Building Safety requirements in accordance with National Building Code Rules, and verified by the officers concerned of Public Works Department (Name of Department/Govt.) on **25/05/2024** (Date of inspection) in the presence of **Principal Brij Sthali Vidya Peeth, Raya Nauhjheel Road, Harnaul Mod, Tentigaon, Mant, Mathura** (Name and Addresses of the Manger/Secretary or his representative) and that the building /premises is fit for occupancy for running school with effect from **25/05/2024** for a period of **02** years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on **25/05/2024** at Mathura by

* Strike out whichever is not applicable in case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal:

Name: **Vidyaram**Designation: **Assistant Engineer**Name & Address of Department/Office: **CO-1 PWD, Mathura**


 सहायक अभियंता
 निर्माण खण्ड 1 लो०नि०वि०
 मथुरा।

भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र

पत्रांक /

दिनांक

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
मथुरा।

विषय— रिट याचिका सं० 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय/स्कूल भवनों का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ— (1) आपका पत्र दिनांक 13.02.2024

(2) विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 का पत्रांक 89/अरसठ/3-2018-2041/2018 दिनांक 11.01.2019।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13.02.2024 के क्रम में आप द्वारा चाही गयी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की क्रम में माँगी गयी सूचना निम्नानुसार है:-

1. विद्यालय का नाम— बृज स्थली विद्यापीठ हरनौल मोड टैंटीगॉव मॉट मथुरा।
2. विद्यालय तक पहुँच मार्ग— उपलब्ध है।

विद्यालय भवन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विद्यालय भवन भूतल निर्मित है। प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के बैठने हेतु उचित व्यवस्था है। भूतल से छत पर आने-जाने हेतु झीना निर्मित है। विद्यालय भवन आर्कटेक्ट/इन्जीनियर की देख-रेख में बनाया गया है। विद्यालय भवन में खेलकूल एवं हल्के भारी वाहन खड़े करने हेतु पर्याप्त स्थान है। वर्तमान में विद्यालय भवन टिकाऊ एवं मजबूत है तथा नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकों एवं लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप प्रतीत होता है।

नोट— उक्त प्रमाण पत्र की वैधता 02 वर्ष है।

(अजय कुमार)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि०

मथुरा

दिनांक 25/5/24

पत्रांक 35/24 /NF-1/24-25

प्रतिलिपि:-

1. प्रबन्धक बृज स्थली विद्यापीठ हरनौल मोड टैंटीगॉव मॉट मथुरा।

25.5.24
सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि०

मथुरा